Comment effectuer une mise à jour par clé USB pour le récepteur ECHOLINK IBERO 1

 Téléchargez le fichier de mise à jour lié à votre récepteur à partir des sites suivants : www.echolinkhd.com ou www.siteflash.info

2) Transférez le fichier de mise à jour sur votre clé USB, puis branchez-la à votre récepteur

 3) Appuyez sur le bouton 'Menu' de votre télécommande pour accéder au Menu Principal du récepteur



4) Appuyez sur 'Paramètres'



5) Appuyez sur 'Mise à jour'

<	Paramètres			
	Pairing Tutorial			
	Version			
	Network Config			
	Mise à jour			
	AV			
	Réinitialiser par défa	ut		
	Minuterie			
	Verrou. Enfant			
	Date			
	Veille automatique	Fermer		
	💌 Déplacez	Gee Entrer	🚥 Quit.	

6) Clie	quez sur 'Mise à niveau Carte/USB'
	Paramètres / Mise à jour
	Mise à ,iveau Carte/ USB Http Upgrade FTP Upgrade
	Déplacez Entrer Quit.

7) Accédez à votre clé USB

Control Contr		Mise à .iveau Carte/	USB	
	001/001	/udska1		
Sauv. DB		<mark>)</mark> save flash	Sauv. DB	
💶 Up/Down 📾 Entrer 😡 Quit.	💌 Up/Down	entrer	🚥 Quit.	

8) Sélectionnez le fichier de mise à jour puis Appuyez sur OK pour commencer l'installation

	Mise à ,iveau Carte/	USB	
	dska1/Flash_	Echolink_ Transfort e	a
	Flash_Echolink_IBERO_120	0240403.bin	
002/002			
3.64MB			
	esave flash	🔵 Sauv. DB	
💽 Up/Down	Com Entrer	🚥 Quit.	

Le processus d'installation a commencé

<	Paramètres / Mise à	jour		
1	. Lecture data			
з	Effacer FLASH			
3	. Mise à jour FLASH			
4	.Redémarrer le systèr	ne		
			5 0/	
			5%	
	Deplacez	Entrer	Quit.	

Note importante : pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre votre récepteur

Attendez jusqu'à la fin de la mise à jour, le récepteur redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée.

<	Paramètres / Version		
	Version matérielle	Echolink Ibero 1	
	Version S/W	SVQ1 V34.03.02-2	
	Type de tuner	1_0_0_3B0B_3	
	Date de version	03/04/2024 16:50:41	
	SN Version		
	WIFI	7601 00112233FF00	
	💌 Déplacez 🛛	페 Entrer 🛛 💷	Quit.

Félicitation, votre récepteur est à jour Nous espérons que cet article sera utile