


# Comment effectuer une mise à jour par clé USB pour le récepteur ECHOLINK IBERO 5


- 1)** Téléchargez le fichier de mise à jour lié à votre récepteur à partir des sites suivants :  
[www.echolinkhd.com](http://www.echolinkhd.com) ou [www.siteflash.info](http://www.siteflash.info)
- 2)** Transférez le fichier de mise à jour sur votre clé USB, puis branchez-la à votre récepteur
- 3)** Appuyez sur le bouton '**Menu**' de votre télécommande pour accéder au Menu Principal du récepteur




#### 4) Appuyez sur 'Settings'




#### 5) Appuyez sur 'Mise à jour'



## 6) Cliquez sur 'Mise à niveau Carte/USB'




## 7) Accédez à votre clé USB



**8) Sélectionnez le fichier de mise à jour puis Appuyez sur OK pour commencer l'installation**



Le processus d'installation a commencé



Note importante : pendant la mise à jour, veuillez ne pas éteindre votre récepteur

Attendez jusqu'à la fin de la mise à jour, le récepteur redémarrera automatiquement une fois l'installation terminée.



Félicitation, votre récepteur est à jour  
Nous espérons que cet article sera utile