

Solution du problème de démarrage pour TECHNOSTAR BOMBA par clé usb




- 1) Téléchargez la mise à jour correspondante au récepteur Technostar Bomba depuis le site suivant :
www.echolinkhd.com ou www.siteflash.info
- 2) Renommez le nom de fichier de la mise à jour en 'flash.bin' puis copiez-le sur une clé usb
- 3) Eteignez le récepteur en débranchant le câble électrique , ensuite , connectez votre clé usb au récepteur et rallumez-le tout en appuyant 2 fois sur le bouton 'MENU ' de la télécommande



Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour

Usb upgrade! Do not power off!



Une fois cette opération terminée, le récepteur redémarrera et fonctionnera de manière normale



Nous espérons que cet article vous a été utile pour résoudre votre problème de démarrage