


Solution du problème de démarrage (- - -) pour Tornado V4 super par clé USB



**1) Téléchargez la mise à jour correspondante
à votre récepteur depuis le site suivant :**

<https://siteflash.info>

<https://echolinkhd.com>

**2) Renommez le nom de fichier de la mise à jour en 'Rom.bin',
Puis copiez-le sur une clé usb**

**3) Eteignez le récepteur en débranchant le câble électrique, ensuite,
connectez votre clé USB au récepteur et rallumez-le tout en appuyant 2 à 3
fois sur le bouton 'Marche/Arrêt' de la télécommande**



**Automatiquement, le récepteur commencera l'installation de la mise à jour.
Une fois cette opération terminée, il redémarrera et fonctionnera de
manière normale**

